











□ Include in patent order

MicroPatent® Worldwide PatSearch: Record 1 of 1

[no drawing available]

Family Lookup

JP03212146 BRUSHLESS MOTOR SONY CORP

Inventor(s): ;MIURA YUJI ;NANAE YUUICHI Application No. 02005415 , Filed 19900112 , Published 19910917

Abstract:

PURPOSE: To increase an effective space for coil wiring by providing a thinning space of odd times of 180— when the number of coils and the number of poles of a magnet have a special relationship, and disposing the coils.

CONSTITUTION: Four or more even number of n pieces of coils 1a-1f and even number (p) of magnetized poles of magnet 2 opposed to the coils are provided, and the number (p) of the poles is so determined that the absolute value of n/(n+a-p) becomes 4 or more integer number. A thinning space 3 of an electric angle (180-7a) is provided in the disposition of the coils. Further, when the number of driving phases is m, the coils are so wire as to combine the basic magnetic flux change corresponding to the drive phases by (n+m) pieces of coils, when the (n+m) pieces is 2 or more where m is the number of the drive phases. Thus, the thinning space of odd number of times of the angle 180- can be formed in the disposition of the coil, a mounting space of circuit components is obtained, its coil effective space is increased, resulting in reduction of size and thickness.

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

❷公開特許公報(A)

平3-212146

®int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月17日

H 02 K 29/00

Z 7052-5H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全12頁)

◎発明の名称

ブラシレスモータ

②特 顧 平2-5415

②出 颞 平2(1990)1月12日

@発明者 三浦

有二

東京都品川区北品川6下目7番35号 ソニー株式会社内

勿発明者 名苗 裕

東京都品川区北岛川 6丁目 7番35号 ソニー株式会社内

の出 類 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

砂代 理 人 弁理士 志賀 富士弥

外1名

明集

1.発明の名称

ブラシレスモーナ

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 4以上の異数のn個の郵動用のコイルと、

これらのコイルに対向して配置される偶数の若 悪揺数pのマグネットとを設け、

を与数として n ÷ (n + a − p) の絶対値が 4 以上の整数となるように上記者被攝数 p を決定 し、

上記コイルの記憶において電気向 | 8 0 ° × 4 の間引き空間を設け、

駆動相数を加としてα+m機が2以上のときにはα+m個のコイルにより各駆動相に対応する基本の販売数化を合成するように上記コイルを結構することを特徴とするブランレスモータ。

3.発明の詳細な延続

以下の順序でこの発明を説明する。

- A. 企業上の利用分野
- 日,発明の概要

- C. 能来の技術(第13図)
- D. 発明が解決しようとする課題
- **ビ、課題を解決するための手段**
- F.作用
- G.実施到
 - は、第1および第2の実施例の構成(第1数)
 - G上部トの実施例の説明(第2図一第5図)
 - G,第2の実施例の説明(第6図~第9図)
 - G.. 第3の實施例の説明(第10回.第11回)
 - G a. 実施例の作用および応用例(第12回)
- 日.発明の効果

A.産業上の利用分野

本発明は、小数・神型化に好適なブラシレスモ ータに関するものである。

B.発卵の概要

本発明は、ブラシレスモータにおいて、

コイル数とマグネットの粧極数の関係を特定の

放式を背足する歯として、コイル配置において電

待開平3-212146 (2)

気角で180° もしくはその奇敗倍の関引き空間 を作り出すことにより、

回路が記号のマウントスペースを確保しつつコイル配置用の有効スペースを広げるとともに、高効率と小型・薄型化の実現を可能にするものである。

C. 従来の技術

世来より、多もりとデオカメラやDAT(チジタルオーディオテーブレコーグ)、1/2VTR(ビデオテーブレコーダ)などのモータとして、ブラレレスモータが使用されているが、そのブラシレスモータは小型・再型化が要求されているため、そのコイル配置においてコイルの間引き空間を作り出し、その空間をマグネットの位置検出用のホール素子や(C(乗転回路)等の回路部品の実装スペースとしている。

第13図(a)、(b)は、従来例の福平型の ブランレスモータの構成を示す説明図であって、 (a)はコイルトの配置を、(b)はそのコイル

が低下する。

- (2)コイル配度におけるビッチ角(機械角) が小さくなり、コイル配置用の有効スペースが成 少してコイル」が限みを増し、小型・薄型化の妨 げとなる。
- (3)多個養成のために電気角で360°の空間をさらに広げたい場合、競楽は360°の整数路で行われており、その場合も同様にモータの効率は低下し、コイル配置用の容効スペースも減少する。

本発明は、上記問題点を解決するために創集されたもので、回路部品等のマウントスペースを確保しつつコイル配置用の有効スペースを庇けるとともに、高効率と小型・舞型化の実現を可能にするプラシレスモータを提供することを目的とする。

E,緑質を解決するための手段

上記の目的を達成するための本発明のブラシレスモータの構成は、

4 以上の保数の n 器の磁動用のコイルと。

D.発明が解決しようとする課題

しかしながら、上記錠来の技術におけるブランレスキータでは、コイル配置において電気角で360°の関引を空間を設けているため、次のような問題点を有していた。

(1) 電気角で360° の空間内にはコイル1 が配置されないため、マグキット2の2極分が有効利用されず、頼交磁束が減少してモータの効率

これらのコイルに計向して配置される偶数の質 軽振数pのマグネットとを設け、

a を勤散として n ÷ (n + a − p) の絶対値が 4以上の整数となるように上記者継続数 p を決定 4...

上記コイルの配数において電気角180°×aの間引き変数を設け、

駆動指数をMとして n ÷ m 超が 2 以上のときには n ÷ m 個のロイルにより各駆動物に対応する概念の能容変化を合成するように上記ロイルを結構することを特徴とする。

F.作用

本発明は、ブラシレスモータを構成するコイル 数とマグネットの磁優数が特定の関係にあるとき、 180°の新数倍の簡引き空間を設けてコイルを 配置し、各駆動相を構成するコイル数が複数であ る場合には位相の異なるコイルを結練するなどし て各駆動相の基本の罹寒変化を合成することによ カ、ブラシレスモータを駆動できることを見出し、

狩闢平3-212146 (3)

このような奇数俗の聞引を空間によって、 育効利用されないマグネットの戦極数を譲らして高効率なモータ駆動を可能するとともに、 回覧部品等のマウントスペースを観保しつつコイルスペースを確保してモータの小型・運型化を可能にする。

G 実態例

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に設明する。

5. 第1および第2の実施例の構成(第1図) 第1図(ス)、(b)は本発明の接記する第1 および第2の実施例の高平型のブラシレスモータ の構成を示す疑明図である。本実施例は6コイル 8 監構成の場合を示し、電気角で180°の関引 ま空間を設けてコイルを配置する例を示す。11. 15.1c, 1d.1e, 1f(以下代表する場合は1と記す)は毎平型に形成された6個の駆動 用のコイルであり、2は円被状に形成されてこのコイル1に対向して配置される8極着数のマグネ

a は間引き空間の電気角における 1 8 0 °の倍数 を示しており、奇数となっている。

C. 第1の実施附の説明(第2回~第3図)

以上のように辨底したコイル配置のプラシレス モータを 2 相関動する第1の実施飼を説明する。

ットである。コイルトは、4以上の勇敢から成り、 マグネット2の着世経験は解散である。マグホッ ト2は、装面上に等ピッチ角でN姪とS椹が交互 に放射状に8種に着雌される。従って、そのピッ チ烏は機械角で360°や8m45°であり、一対 のN様とS極とで電気角360*に相当すること からピッチ角45。は電気角で180。に相当す る。本実施例では、コイルIの配置において、こ の電気角 1 8 8 の分(機械角 4 5 ~)を聞引き空 間3として、その戦りの角度内にも側のコイル~ ■~11冬平面状に等ビッチ角で円形状に配置す る。鈍って、そのピッチ角は機械角で(360° - 45*) + 8 + 52.5*となる。上記において、 コイル紋を n 、ヤグネット2の着戯画数を p 。 a を遊散とすると、上記のコイル1の数とマグネッ ト2の蒼遊艦数の頻保は、

n (1) (4以上の整数) (1) の式を病足する。 即ち式 (1) の左辺に n = 6, p = 8, a = 1 を代入すると、その絶対値は 6 となり、 4以上の整数となる。上式 (1) において、

終りとコイルーでの巻き絵めの間に超動回路より 人相の超動電波を施す。同様にコイル! d. le の巻き終り同士を接続し、コイル! e. l イの巻 き始め同士を接続し、コイル l dの巻き絵めとコ イルー f の巻き終りの間に駆動回路より B 相の鑑 動電流を流す。

特間平3-212146(4)

下、A相コイル)しょ、1b、lcは、トランジ スタな , Q,の接続点とトランジスタQ。 Q.の 後親点の間に接続し、B 招胜東変化合成用のコイ ル(以下、真相コイル)1g。le、liは、F ランジスタQs、Qsの接破点とトランジスタQs。 Qaの接続点の間に接続する。緊動回路をはロジ ック部を有し、2額のタイミング信号は... H。か る電気角90′幅の日.×日1. 日7×日1. 日,×日 1. H.×H.のすつの論理信号を作成する。論既 信号目 (× 耳)は、トランジスタQ」、Q(のベース のそれぞれに低抗R.、R.を介して接続して、A 相コイル(a.ib.)cに一方の方向へ90° 通常し、冷塵信号日、×H。は、トランジスタQ。。 Q aのベースのそれぞれに、抵抗Ri、R e st L て接続して、A相コイルトa.Fb.Fcに逆方 向へすり、顕常する。 関係に、論理信号H,×H, は、トランプスタロュ、Q*のペースのそれだれに 低抗Rタ。 R。を介して接続して、B相コイル1d。 le、 J [に一方の方向へ 9 0 * 通電も、論用信 号刊in× Hitは、トラングスタQ。。Q・のペースの

角)のピッチ角で配置される。このマグキット2が岩方舟に移動した場合、同じ巻き方向とした各コイルしょ~11が受ける軽素変化素は中/dのは、(b)に示すようにコイルしょを無理に考えると、下式の企用ズレを存する。

コイルla:sin θ(基準)

コイル 1 b : sin (オー210°)

フイルic s(s(β-60°)

3 (1 d . sis (8 - 2 7 0 1)

コイル 1 · ε : ε i π (θ - 120°)

コイル1 [; sin (0 - 3 3 6 °)

ここで、コイル I b. I d. I f を第2図のよう に連巻きとするか、または精神方向を変えて電気 角で180°反転させると、(よ)に示すように、

コイル | b . sin (β - 3 8 °)

コイル1 d : sia (0 - 9 0 *)

コイル) f : sin (θ-150°)

となり、コイル l a . l c . l c のそれぞれから 3 0 * 互れの厳重変化が得られる、従って、(c) に示す催束変化がA 相コイル l a . l b , l c お それぞれに抵抗 R. R. B かして拨欲して、B相 コイルしょ、しょ、1 f に逆方向へ9 0 通電す

第る図(s)、(b)、(c)、(d) は以上の ように構成した第1の実施例の動作説明図であり、 (2)はコイルーュー!『とマグネット2とホー ル太子郎14、45の関係を平面に展開した図を 示し、(も)はマグネット2が右方向に移動した 場合の各コイルが同一巻き方向に受ける磁束変化 量d Φ/d Bを示し、(c)は第2図のように符 **禁した巻き方向に受ける厳東変化器 d ゆごすせを** 示し、(す)はA相コイルしょ。した。しておよ びB相コイル1d.le,11のそれぞれで合成 される磁楽変化量する。/ すりを示している。前 越したように (a) において、マグネット 2 は 8 種に着助され、その着数ピッチ向は360*+8 = 4 5" (機械角)である。この 4 5 が起気角) 80 に相当し、コイル1a~1(は、機械角で 45°(電気角180°)間引いているので、コイ Alは(360~~451) - 6 = 52.5 (機様

よびB相コイル E d 、 E e 、 E f でそれぞれ合成される世末変化類 d Φ e // d θ は、 (d) に示すように、 B 階か A 担に針し 9 0 * 単れとなり、 過常の 2 相확動が可能になる。

G1.第2の実施例の説明(第6図~第9図)

次に、第1図の6コイル8極のブラシレスモータを3組収動する第2の実施例を説明する。

第6図(a)、(b)はその場合のロイル結構図である。(a)は第1図の必要なコイルしを連巻をとした場合の拯被例を示し、(b)はすべてのコイルーを同一をき方向とした場合の接続例を示している。(a)においては、コイルしも、1 fを連巻きとする。このようなコイルーでこっの対(1a. lb)。(le, lf)。(lc. ld)を作り、3相の基本の確定変化を急きである。即ち、1のをき始めとコイル15の意きなりを接続して率しばりのし、コイルーをの発き始めとコイルに1の必要を終わて第

特別平3-212146 (5)

2個(V個)の雌東変化合政用のコイルとし(以 下、V相コイル)、コイル1cの色き始めとコイ ルーdの巻き終りを接続して第3個(W相)の磁 東変化合成用のコイル(以下、W根コイル)とす る。これらの原列接続の各組コイルの一端(巻き 始め側〉をY精線のコモン側とし、他端(巻き終 り捌)を各相の襲動回路の接続端子とする。次に、 (も)においては、すべてのコイルしュー」[を 同一急き方向とし、これらのうちコイル16.1 c。 l dを接続のし方で反転して、三つのコイル 対(la. 1 b).(le, [[].(le.] d)により各制の基本の健東変化を合成する。即 ち、コイルしょ、16の巻き始め同士を接続して ひ謂コイルとし、コイルle、liの巻き始め同 土を接続してV組コイルとし、コイル1c.ld の巻き始め同士を接続してW根を形成する。これ ら各相コイルのうちコイル16、14、1(の一 端をY結集のコモン倒とし、コイルーa. l c. loの一端を駆動回路の接続海子とする。

第7図は上紀の第2の実施例の3組両方向12

する。上記各論無信号は、順に各トランジスタQ・・~Q;cのベースにそれぞれ抵抗R」。、R:、R:、R・・・R・・・R・・・を介して接続して、各相コイルに3相両方向120° 滅ぎを行って3相駆動を行う。

第9図(a).(b).(c).(d)は以上のように構成した第2の実施例の動作説明図であり、(a)はコイルーョーー11とマグネット2とホール素子取4v. 4vの関係を平面に展開した図を示し、(b)はマグネット2が右方向に移動した場合の各コイルが同一巻き方向に受ける破壊で変化量もの人は分を示し、(c)は第6図のように数様した巻き方向に受ける弦楽変化量もの人はカイル1a. 」も、V相コイル1c. 」のぞれぞれで合成される数束変化量もの。/ d のそれぞれで合成される数束変化量もの。/ d のそれでいる。前述したように(a)において、マグネット2の者世ピッチ角は45°(機械角)であり、コイル1a~1fは、機械角で45°(電気角180°)間引いているので、(360°-45°)+

0 個電の運動回路のブロック図を示し、第8回 はそのタイミング図を示している。 40.4v.4u はホール素子などから成るマグネットの位置検出 部(ホール素子部)であり、3相(U. V. W) のタイミング信号日1、日2、日3を施出する。タ イミング信号 H 。、 H 。 H 。は、最気角180° 幅の360°の周期信号であり、頼に120°プ つ位相が遅れている信号である。5は駆動回路で あり、ブラシレスモータの駆動電器Vccとグラ ンドの間にコレクタとエミッタを直列に接続した 3 組のnpn形のトランジスタ対(Q 11, Q 12)。 (Q,,, Q,,), (Q,s, Q,s)を育する。トラン プスタQ Q ,,の機能点は、U組コイルしょ。 **1bに接続し、トランジスタQハ。Q川の接続点** はV相コイル18、(1に接続し、トランジスタ Qia、Qiaの接続点は収拾コイルトc、しゅに接 統する。駆動回路5はロジック那をを育し、3 相 のタイミング信号目:、日:、日:から電気雨12 O ·幅のH·× Hz. H·× Hz. H·× H. Hz. Hz. Y a. H a×H a. H a×H aの 6 つの論理信号を作成

6 = 5 2 .5° (機械角)のビッチ角で配置される。 このマグネット 2 が右方向に移動した場合、同じ 巻き方向とした各コイル 1 a ~ 1 f が受ける磁束 変化量 4 Φ / d Ø は、第 f の実施例と同様、 (b) に示すようにコイル f a を基準に考えると、下式 の位相ズレを有する。

コイル | a : sin 8 (基準)

マイル 1 5 : sin (0 - 2 1 0 ')

コイル 1 e : dim (θ - 1 2 0 °)

コイルしに:sin(ガー330°)

24 N (c : sin (0 - 50 °)

34114: sin (8-270')

ここで、コイルート、)c. 1 1を知6回のよう に逆巻きとするかまたは結構方向を変えて電気角 で180 反転させると、(c)に示すように、

コイル | b : sin (8-30°)

コイルリイ: xím (オー15:0')

コイル 1 d : mim (8 ~ 2 4 0')

となり、コイルla, le, leのそれぞれから '30"遅れの威楽変化が得られる。従って、(c)

特爾平3-212146 (6)

に示す鑑潔変化がび相コイル」a、1b、V相コイル)a、「1、W相コイル)c、」dでそれぞれ合成される世末変化量dの。/dをは、(d)に示すように、V服がも間に対し120°遅れとなり、V相がV根に対し120°遅れとなって、通常の3相駆動が可能になる。

C.第3の実施例の説明(第10回.第11回) 次に第2の実施例における電気内18回。の間引き空間を3つに等配分した、本発明の第3の実施例を説明する。

第10回(a),(b)は第3の実施例の構成を示す説明図である。(a)はコイル配置を示し、コイル 1 a, 1 b を直列に接続してU相コイルとし、コイル 1 c, 1 d を接続してV相コイルとし、コイル 1 c, 1 (を接続してW相コイルとし、コイル 1 c, 1 (を接続してW相コイルとする。(b)はマグネット2の着磁状態を示しており、第2の裏施例と同様に8模に着酸されていて、その者磁ビッチ角は機械角で45°である。本実施例では、コイル配置において、電気角180°(機

コイル [a sin 8 (基準)

コイル1 b: spp (0-210*)

コイル 1 g : \$ jq (θ - 1 2 0 °)

コイル 1 d : *jn (ð - 3 3 0 °)

⇒ 1 N i e · sin (0 - 2 4 0 °)

コイル 1 f : sin (θ - 9 D')

ここで、コイル1b.ld.11を選巻きらするか、または結鎖方向を変えて電気角で180°反転させると、(c)に示すように

候角 4 5°) の関引を空間を3等分して60°(機 機角 (5°) の空間として、各相コイル間に分散 する。各相のコイルピッチ自は関引を空間が合計 で機械角 4 5°であるから、(3 6 0°-45°) -6 = 5 2 5°である。ただし、本実範例のように 間引き空間を存配分する場合は、コイル数とマグ キット機模数の関係において同位相のコイルが生 じないことが条件となる。例えば、電気角 1 8 0° の関引き空間を等配分する場合は、コイル数とマグネット機構数とによるの差があれば、上記条件 を満足する。

第11回(1)、(h)、(c)、(d) は、上記のようには成した第3の実施的の動作説明図である。(a)はコイル11~1(とマグネット2とホール素子部40、4v、4cの配置関係を平面に設開した図を示し、(h)はマグネット2が右方向に移動した場合の各コイル1が同一巻き方向に受ける磁車変化量4Φ/48を示し、(c)は必要なコイル1を反転した場合の各コイル1の航車変化量4Φ/48を示し、(d)は各相コイル

コイルミト: sin(ロー30°)

コイル1 d : sin (0 - 15 a*)

コイル | 「: sin (e - 2 7 0 ^)

となり、コイルしa。しc. しcのそれぞれから30 * 羅れの磁束変化が得られる。従って、(c)に示す磁棄変化がU相コイルしa。1b、V相コイルしc. しd、W相コイルしc. しずでそれぞれ合成される磁束変化量d Φ * / d Ø は、(d)に示すようにV相がU相に対し120 * 遅れとなって、運なの3 相駆動が可能になる。

G : 実施例の作用および店用例(第12回)

第12図(a). (b)は鉄心型ブラシレスモータに適用した本発明の実施例を平面に展開した 図である。(a)は前述した第2の実施例に対応 する実施例を示し、鉄心 Bに設けたスロット 6 a のピッチ角を機械角で 52.5°(電気角 210°) とし、このスロット間の鉄心部分 6 b にコイル I a~l f を巻く。このようにして鉄心部分(コイ

特腊平3-212146 (7)

ル)のない 超気局 1 8 0 ° の間引き変簡3 を設ける。(も)は前述した第3の実施例に対応する実施例を示し、電気角 6 0 ° の変間を各相コイル無のスロットに6 c分散配置する。それ以外のスロット 6 a のピッチ角は緩減角で5 2 . 6 ° である。このように、本発明は、鉄心室のブラシレスモータに対しても適用することができる。

以上の実施例で途べたように、コイル配置において、電気の180°(*)の間引き変調を設け、コイル数の中閣動用数のの図数の位相の異なる合成することにより、ブラシレスモータを駆動が発えとかできる。この場合、従来の間引き空間が発生なる。この場合、従来の間引きを数かがある。また、アグネットの経過数がある1に減り、モータの効率が向上する。また、この変調のよって回路の品等のマウントスペースが確保され、かつ、コイルスペースを従来の360°間引きよりも増やすことが可能になり、コイル厚みを減少させて小型・新型化を図ることができる。

間の180°の倍数を示し、奇数の色のときに同様に駆動相数に合った基本の磁速変化を含成器で得ることができ、効率の良いブラシレスモータの駆動が可能である。このことは、マグネットが多極着強された場合、間引き空間の機法角が挟くなったときに関引を空間を広げる意味で有利である。このように、本発明はその主旨に沿って積々に充用され、緩々の実態影響を取り得るものである。

H.臭明の効果

以上の説明で明らかなように、本意明のブラシレスモータによれば、コイル配置において電気角 180°の局数格の関引を空間を作ることができ、「C 寺の回路部品等のマウントスペースが転保されるとともに、コイル有効スペースが広がって小型・体製化が可能になる。また、有効利用されないマグネット機を数が減少し、高効率な認動が可能になる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)。(b)は本発明の第しおよび第

なお、本発明は、一般にコイル数nがも以上の 例数であり、マグネット整体数pが、n+(n+ a-p)の絶対値がa=lのよる4以上の整数と なるような関係にあれば、適用可能である。例え ば、その関係の一例を示すと下表のようになる。


コイル数の	岩盤 権款 p
4	4.6
6	6.8
3	8 , i 0
1.0	10.12
1 2	10.12.14.16
1.4	14.16
1.6	8 1. 8 1
18	16.18.20.22
2 0	16.20.22.28
2 2	2 2 . 2 4
2 4	20.22.24.26.28.30

上式におけるaは、コイル配置における間引き空


2の実施例の構成を示す説明図、第2図(a), (b)は2相駆動する第1の実施例のコイル結構 図、第3図は第1の実施例における図動図路のブロック図、第4図は第1の実施例の図動図路のタイミング図、第5図は第1の実施例の勘作説明図、第6図(a),(b)は3相駆動する第2の実施例の場面路のブロック図。第8図は第2の実施例の動作説明図、第7図は第2の実施例の動作説明図、第10図(a),(b)は第3の実施例の動作説明図、第10図(a),(b)は第3の実施例の動作説明図、第12図(a),(b)は第3の実施例の動作説明図、第12図(a),(b)は第3の実施例の助作説明図、第12図(a),(b)は第3の実施例の助作説明図、第12図(a),(b)は源明の形成を示す説明の形成を示す説明図である。

1 a. 1 b. 1 c. 1 d. 1 s. 1 f … コイル、2 … マグネット、3 … 固引き空間、4 s. 4 b. 4 u. 4 v. 4 w … マグネットの位置校出席、5 … 転動回路。


預閒平3-212146 (8)




プラシレスモーテの概成のは明日 第 1 図








第10世版例の報知回答 第3図




第1の大統例の総製団法の94ミング国 第4 図

特別平3-212146 (9)



第1の矢矩例の動作説明図 第5 図



-299-